

附件3:

# 华能临沂发电有限公司 生产设备外委技术方案和材料更换清单审批表

编号: Q/HN-51D0-08SC-20221026-3

日期: 2023 年 01 月 06 日

外修设备名称	#1、2、3、4、5、6、7 高厂变, #01、02 高备变电度表	计划费用	
设备所在部门	检修部	设备所在班组	保护试验班
外修设备故障原因	#1、2、3、4、5、6、7 高厂变电度表, #01、02 高备变电度表校验周期已到, 需送具备检定资格的单位进行校验。		

维修技术方案 (可附页):

校验单位对#1、2、3、4、5、6、7 高厂变电度表, #01、02 高备变电度表进行现场检定, 并出具检定证书。校验单位需具备检定资质, 使用的计量器具需均可溯源到国家计量标准, 校验过程符合电度表在线校验规程, 校验数据和实际校验过程匹配。

需更换材料清单 (可附页)	配件名称	规格型号	单位	数量	计划总价
经办人	杨美岩	设备部门专业专工	马晓明		
生产部专业专工	石松岭 刘永成	设备部门负责人	李先明		
生产部主任	同意 陈建亮				
分管公司领导	同意 陈建亮				